



2025-12-15

Rapport efter kontroll av Brandskyddet i Ronneby Brukshundklubb

Denna rapport är en följd av att klubben bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och att kontroll ska ske minst en gång per år.

Huvudansvarig är styrelsen för Ronneby Brukshundklubb.
Brandskyddsansvarig är **Roland Sjösten 070 – 823 09 29**

Kontroller av brandsläckare sker en gång/år av extern resurs (i nuläget Kents Lås o Säk) samt en gång per kvartal av någon ur Stuga Utes funktionärer. Dessa kontroller har skett enligt plan under 2025. Kontroll av bygghandlingar (finns i sekretariatet) har skett. Skyltar för utrymningsvägar är OK vid kontroll 2025-12-12.
I klubbstugan ska finnas 4 st brandsläckare och 4 brandskyddsfiltar. Det framgår av utrymningsskylten i entrén var de finns placerade. Vid kontroll fanns de på plats och släckarna är "gröna" med avseende på tryckmätarna.

Vid årets slut görs en avslutning av brandskyddsarbetet genom att rutiner/inspektioner och kontroller som skett under året dokumenteras. Detta dokument är den dokumentation som rapporterats till styrelsen i klubben.

Brandvarnare finns i fikautrymmet, i korridoren mellan sekretariatet och toaletter samt i sekretariat. Batterier i brandvarnare är utbytta den 12 december.

När grillning sker omedelbart utanför klubbstugan ska grillen placeras på grus eller stenplattor och askan ska efter avslutad grillning släckas med vatten. Den som grillar ska säkerställa att det inte längre finns en brandrisk. Detta har fungerat bra under 2025.

Timer finns i köket dels till vattenkokare, dels till kaffebryggarna. Dessa får inte kopplas ur. Var och en som brygger kaffe eller kokar vatten ska se till att tillhörande timer fungerar.

För styrelsen i Ronneby Brukshundklubb

Roland Sjösten
Brandskyddsansvarig